NOMINATIVO	Data di nascita	Residenza	Ubicazione immobile	Descrizuine dell'abuso	Ordinanza	Data Ordinanza	Tipo Ordina
ennaio			T.				
Forleo Benito Stefano	28/12/1938	studio via Giovanni Paolo II n. 238	via Libertà n. 48 bis	Annullamento all'ordinanza n. 49 del 19/05/2016  Manufatto abusivo che si presenta a due piani f.t., superficie coperta pari a mq 130 circa a piano, realizzazione della struttura portante in c.a., del primo piano f.t., e tamponatura perimetrale in mattoni forati,	2	16/01/2017	Annullame
Mesoraca Giuseppe	17/04/1966	via Olimpia n. 203	via Olimpia - loc. Salica	nonché realizzazione della struttura portante del secondo piano f.t. (pilastri e solaio di copertura in c.a.), e la successiva realizzazione della tamponatura perimetrale in mattoni forati del 2° piano f.t.	12	31/01/2017	Ing. di Dem. /
bbraio					•		
Riolo Fabio		via Osservanza n. 3	via Osservanza n. 3	Annullamento Permesso di Costruire n. 135/NC del 27/11/2012	14	02/02/2017	Annullam
Di Bona Mario	21/04/1975 11/09/1963	via Osservanza n. 3 via Marinella n. 17	via Osservanza n. 3 via Marinella n. 17	Caduta di parti di cornicioni e sottobalconi	13	10/020/2017	Pericol
Passeri Luigi	21/01/1937	via Traversa di via G. Di Vittorio n.	via Per capocolonna	Manufatto abusivo che si presenta ad un solo piano f.t., superficie coperta pari a mq 30 circa composto da platea in c.a., muratura in blocchetti di cemento e copertura in legono, completo in ogni parte. 2. Manufatto abusivo che si presenta ad un solo piano f.t., occupa una superficie coperta pari a mq 50 circa, composto da platea in c.a., muratura in blocchetti di cemento e copertura in pannelli coibentati	15	10/02/2017	Ing. di Dem. (Acqu
		via del Tieli p S. leo Marcherita	via del Violi n. 6. Inc	All'interno del terreno recintato, di proprietà della defunta sigra Vrenna Rosa, coniuge del sig. Cavallo Vincenzo, insiste un manufato composto da tre plani f.t., completo in opin parte. Il prime del i secondo piano f.t., sono stati regolarmente autorizzati con Concessione Edilizia n' 46/NC, rilasciata dall'iren il 03/96/1990, in testa aita defunta sigra Vrenna Rosa. Il terzo piano f.t., è stato costruito abusivamente ed occupa una superficie coperta pari a medismo risulta completo in ogni parte. Inoltre, nel pressi del manufatto, sono stati costruiti n' 9 local, in muratura e copertura la inamirato, adibiti a			Ing di Dom
Cavallo Vincenzo	27/05/1947	via dei Tigli n. 6 - loc. Margherita Soprana	via dei Tigli n. 6 - loc. Margherita Soprana	deposito, completi in ogni parte. Detti locali occupano una superficie coperta pari a mq 300 circa	16	10/02/2017	Ing. di Dem. (Acqu.
				Ristrutturazione interna ed esterna di un appartamento di cui l'Ente Gestore è l'ATERP, posta al piano rialzato, nonché sostituzione della copertura di un corpo avanzato già esistente, demolizione di una vecchia scalinata che dava accesso sul balcone del corpo avanzato, rimuovendo la ringhiera in ferro e sostituendola con muretto di mattoni			
Raso Giuseppe	13/11/1985	A. Grandi n. 9	A. Grandi n. 9	forati, di accesso, costruita su suolo comunale	19	16/02/2017	Demoliz. A
Iuliano Rosario	12/01/1953	via Dei Delfini n. 2/A - loc. Margherita Sottana	via Dei Delfini n. 2/A - loc. Margherita Sottana	Manufatto abusivo ad un solo piano f.t., che occupa una superficie coperta pari a mg 50 circa, realizzazione di una platea in c.a., c tamponatura perimetrale in mattoni forati e malta cementizia, allo stato privo di solalo di copertura	21	21/02/2017	Ing. di Dem. (Acqu
Laudari Palmina	13/11/1977	via II* Traversa Achille Grandi n. 1	via Achille Grandi n. 5	Ingiunzione all'ord. N. 185 del 30/09/2016. Ampliamento di balcone già esistente di un primo piano f.t., in muratura emplice, realizzato su suolo pubblico, avente dimensioni pari a mti 6,50 di lunghezza x 1,50 di profondità, altezza pari a mti 1,20 circa, l'ampliamento consiste nell'aumento di cm 50 circa di profondità	24	28/02/2017	Ing. di Dem.
Circosta Angela	09/06/1971	via Unione Europea n. 31 - Condominio Andreoli 2013	via Unione Europea n. 31 - Condominio Andreoli 2013	Realizzazione sui n. 3 terrazzi, di pertinenza dell'appartamento, strutture portanti in ferro e acciaio con coperture in pannelli di Policarbonato trasparente, di cui due, sono completi di tamponatura perimetrale con telai ni acciaio e veti re arcchiudono una superficie utile pari a mq 15 circa cadauno, che poggiano su parapetti di muretti già esistenti con finestroni in vetto raclimente amovibili, mentre solo su un terrazzino è stata realizzata una tettoia con struttura in acciaio e copertura sempre in pannelli di Policarbonato trasparente	25	28/02/2017	Demoliz. A
arzo			T.				
Passalacqua Antonio, Passalacqua Domenico, Passalacqua Armando	26/02/1958 - 4/611953 - 29/01/1957	via Acquabona, n. 3 - via Pastificio Ill trav via Acquabona 3° traversa	via Acquabona	1. Passalacqua Antonio: per aver arbitrariamente invaso un'area di proprietà comunale adiacente la recinizione del Liceo Sicientifico Fisicia al fine di occupiral mediante l'apposizione di un cancello in ferro, la realizzazione di un muro lungo m.l. 9,3 e un'abitazione di un fine di Corrizo. Passalacqua Domenioc: per aver arbitrariamente invaso un'area di proprietà comunale adiacente il liceo scientifico Fisicia al fine di occuparta mediante la realizzazione di un manufatto composto da soli muri perimettali in mattoni con un'alteza massima di m.l. 29, privo di copertura con superficie di mq 32 circa. 3. Passalacqua Armando: per aver arbitrariamente occupato un'area di proprieta comunale adiacente la recinizione di liceo scientifico Fisicia, di fine di occuparta mediante la realizzazione di un manufatto ediziono destinato ad abitazione, in mattoni e bicochetti in cemento con tetto parte in sinutura medifica con pennelli colibentali e parte con solidio in cemento e guaria bituminose esteso mq. 297 circa un manufatto composto di asolo muri perimetrali privo di copertura, esteso mq. 71 circa un'anufatto composto di controli priori dell'elezza di mil 2,5 circa con larghezza di mil 5,5 circa	28	10/03/2017	Dem. Art
Passalacqua Antonio, Passalacqua		via Acquabona, n. 3 - via Pastificio			Ţ		1
Domenico, Passalacqua Armando,  Zurlo Diego Pio e Zurlo Anna Grazia	26/02/1958 - 4\6\1953 - 29/01/1957 15/12/1970 - 17/11/1960	Ill trav via Acquabona 3° traversa via Risorgimento n. 101 - via C. Terranova n. 20	via Acquabona via Vico La Camera n. 18	Proroga alla 28/2017  Muro pericolante	33	22/03/2017	Dem. Art
A.T.E.R.P.		Piazza Umberto I° nn. 49/50	via G. Di Vittorio n. 12	Caduta calcinacci sottobalconi con ringhiera pericolante	24	27/03/2017	Perico
Alosa Maria	20/11/1979	via A. Tedeschi n. 65	via Saffo n. 77	Cornicione pericolante	25	27/03/2017	Pericol
Oliverio Giuseppe	29/10/1955	via Delle Conchiglie n. 24	via Fratelli Bandiera n. 29	Caduta tavelloni e relativo intonaco	26	27/03/2017	Pericol
Garraffa Giuseppe	25/09/1943	via M. Nicoletta n. 95	via 2 trav. M. Nicoletta	Caduta intonaco	27	27/03/2017	Pericol
Preiato Gianluca	13/11/1975	via L. Repaci n. 6	Piazza Bersaglieri d'Italia n. 1	Caduta sottobalconi e cornicioni	28	27/03/2017	Pericol
SIBILLA MASSIMO - SCIDA		via Cile n. 7 - via V. Veneto n. 136 -	via Panella n. 182 scala C e B - Panella n. 182 scala A - XXV	Dissesto statico fabbricato situato in via Panella n. 182 A-B			
GUERINO - GRILLO DOMENICO	09/04/1971 - 21/05/1952 - 14/04/1973	via Torino n. 119/A	Aprile n. 98	C e via 25 Aprile 98	29	27/03/2017	Perico
rile							
Chiaravalloti Salvatorina - Sem				Cancellazione della trascrizione n. 43 del 08/03/2002 n. R.G. 4747 e n R.P. 3713, conseguente all'ordinanza n. 224 del 28/05/2001 solo per la particella n. 3022 identificata al			

					"Realizzazione di n. 3 manufatti abusivi di 50 mq circa cadauno, con platee in c.a., che fuoriescono dal piano di			
					campagna di 50 cm circa, costruiti con struttura in legno e rivestite con piastrelle in ceramica, ad un solo piano f.t.,			
					completi in ogni parte. Realizzazione di una platea in c.a., di una superficie pari a mq 180 circa, sulla quale sono stati			
			via Petilia Policastro n. 2, via		realizzati: un manufatto in legno ad un solo piano f.t., completo in ogni parte di una superficie pari a 70 mq circa			
24	Grande Giuseppe, Russo Pasquale, Scicchitano Gaetano	25/09/1946 - 03/09/1941 - 12/09/1955	Giovanni XXIII n. 6 - Strongolivia	via Delle Conchiglie n. 29 - loc. Zigari Ponticelli	e struttura in legno coperta, senza tamponatura di una superficie di mq 70 circa"	60	03/05/2017	Ing. di Dem. Art. 31 (Acqu.)
21 5	SCICCIIIIANO GARIANO	25/09/1946 - 03/09/1941 - 12/09/1955	Corea del Nord II. 5	loc. Zigari Ponticelli	supernote at my 70 circa	60	03/03/2017	(Acqu.)
<b>22</b> L	Livani Domenico	26/04/1990	via G. Morelli n. 23	viale A. Gramsci n. 128/130	Gazebo - "Sweet s.a.s. & C." Revoca ord. N. 101 del 20/05/2016	71	05/05/2017	REVOCA
					Gradoni in pietra a sostegno di terreno vegetale e			
22 1	La Terza Soccorsa Maria	18/08/1964	Piazza Umberto I n. 53	Viale Magna Grecia	ristrutturazione di un cancello mediante zingatura in un'area di proprietà denominata"EL Gaviota"	79	10/05/2017	Dem. Art. 27
23	La Terza Juccorsa maria	10/00/1304	Piazza Offiberto Fff. 33	Viale magna Grecia	un area di proprieta denominata EE Gaviota	73	10/03/2017	Delli. Art. 27
					Realizzazione delle travi di fondazione dal piano di			
	D		Traversa seconda di via Antonio	ode Belle Constitution	campagna di circa 1 mt, occupa una superficie coperta pari a mq 100 circa, inoltre, ha realizzato una recinzione in		40/05/0047	Ing. di Dem. Art. 31
	Parrotta Carmela Scarriglia Valentino	05/05/1969 23/06/1977	Meucci n. 9 via Dei Granai n. 110	via Delle Conchiglie via Saffo n. 3	c.a. che racchiude un'area di mq 1100 circa  Cornicioni pericolanti	80 42	10/05/2017 12/05/2017	(Acqu.) Pericolo
					,			
E	Russo Isabella - Forte Domenico- Bisceglia Francesco - Leuzzi							
0	Giuseppe - Genovese Fabio - Giardino Marcella Raffaella -	06/07/1937 - 26/09/1964 - 19/15/1961 - 25/10/1978 - 02/06/1975 - 27/02/1945 -	via Buccarelli Emilio n. 48 - via Lazio n. 28 - Roma Fiumicino alla	via Buccarelli Emilio nn.				
26 E	Battaglia Renato	19/02/1935	via Oslo n. 7 - via Torino n. 198/D -	48/50/52	Cornicione pericolante	43	12/05/2017	Pericolo
27 S	SCALISE SALVATORE e SCALISE ARMANDO	21/03/1968 - 18/02/1959	via Israele n. 71	loc. Alfieri - Masseria Caracciolo	Annullamento in autotutela del permesso di costruire 167/ NC del 20.11.2011 e proroga n. 106/nc del 30.09.2015	83	18/05/2017	Annullamento
		21/03/1300 - 10/02/1333						
28	A.T.E.R.P.		Piazza Umberto I° nn. 49/50	via V° Traversa Bruno Buozzi n. 1 e 3	Caduta cornicione	45	19/05/2017	Pericolo
Giu	igno							•
	_							
				Piazza M. Ciliberto n. 3 (ex via	Cancellazione della trascrizione n. 74 del 12/02/2002 n.			
			via Lago Trasimeno - Isola di capo	C. Alvaro Lott.ne Santa Maria delle Grazie, palazzo Lucente	R.G. 2987 e n R.P. 2384, conseguente all'ordinanza n. 208 del 15/05/2001 particella 139 sub 46 (ex sub 38) identificata			
29 lu	uliano Natalina	23/12/1941	Rizzuto	corpo A	al foglio di mappa 45	93	06/06/2017	Svincolo
					Caduta intonaco del solaio all'interno di un locale destinato			
30	Cropanese Teresa Francesca	02/04/1949	via 1° Traversa di via Ruffo n. 31	via Conicella n. 10 - fraz. Papanice	a magazzino, delle murature esterne dello stabile e dei sottobalconi	64	07/05/2017	Pericolo
					Struttura in ferro, bullonata su di una platea in cemento già esistente, che occupa una superficie pari a mq 60 circa,			
	Manica Vincenzo	06/09/1985	via Delle Orchidee n. 3	via Delle Conchiglie	avente un'altezza pari a mt 3,00 circa, allo stato priva di copertura"	105	21/06/2017	Dem. Art. 34
31 N	wanica vincenzo	06/09/1985	via Delle Orchidee n. 3	via Delle Conchiglie	copertura	105	21/06/2017	Dem. Art. 34
					Trasformazione abusiva di un sottotetto, e relativa area di			
					sedime di mq 60 circa per un totale di mq 60 pari all'intera superficie disponibile del lastrico identificata in catasto			Ing. di Dom. Art. 21
32	Galdieri Antonia	02/03/1947	via Discesa Marina n. 2	via Metapontum n. 5	fabbricati sul foglio di mappa 45F part. 423 sub 3 - Crotone	108	26/06/2017	Ing. di Dem. Art. 31 (Acqu.)
Lug								
33 E	Tancredi Annibale, Scalzo Palmiro, Balzano Margherita	07/10/1940 - 08/08/1949 - 11/09/1944	via Cutro n. 31 - Firenze n. 65	via Cutro n. 31	Imbarcamento del solaio	84	03/07/2017	Interdizione accesso ai luoghi
٧	BERLINGIERI Nicola- VECCELOQUE PERELOQUE							
	Silvana - IUTICONE Emilio (ditta)	07/11/1979 - 01/10/1984 -23/02/1953	via Pastificio snc - via Saffo n. 91	via Pastificio snc	Manufatto abusivo	121	18/07/2017	Dem. Art. 27
35 F	Preiato Gianluca	13/11/1975	via L. Repaci n. 6	Piazza Bersaglieri d'Italia n. 1	Caduta sottobalconi e cornicioni	122	18/07/2017	Sanzione
					Realizzazione di una platea in c.a. che occupa una superficie pari a mq 250 circa, che fuoriesce dal piano di			
36	Pucci Giuseppe	12/06/1954	via S. Giuliano n. 9 - Cutro	via Federico Fellini	campagna di circa 60 cm, nonché la costruzione della pilastratura in c.a. del 1º piano f.t.	123	18/07/2017	Sosp. Lavori
	A.T.E.R.P.		Piazza Umberto I° nn. 49/50	via G. Di Vittorio n. 12	Caduta calcinacci sottobalconi con ringhiera pericolante	124	18/07/2017	Sanzione
38	Gallo Danilo	28/08/1973	via I Maggio n. 85	via Dei Mille n. 12	Cornicione pericolante	96	20/07/2017	Pericolo
le le	mmobil Service di Paglia Pantaleone	19/04/1978	studio via Poggioreale n. 41	via Mario Nicoletta Prima Trav. Ruffo n. 31	Caduta calcinacci sottobalconi	97	20/07/2017	Pericolo
			via Fragalà n. 9 posto al 3° piano		Caduta intonaco sottobalcone appartamento posto al 3°			
			f.t via Fragalà n- 11 posto al 2° piano f.t.	via Fragalà n. 9 e 11	piano f.t Caduta intonaco sottobalcone appartamento posto al 2º piano f.t.	98	20/07/2017	Pericolo
40	Amoruso Luciana - Giungato Antonio	23/08/1947 - 14/11/1972	F		posto ai 2 piano i.e.		200.72017	
40	Amoruso Luciana - Giungato Antonio	23/08/1947 - 14/11/1972		İ				
40	Amoruso Luciana - Giungato Antonio	23/08/1947 - 14/11/1972	Viale Antonio Gramsci n. 42, in qualità di Amministratore Unico					
40	Amoruso Luciana - Giungato Antonio	23/08/1947 - 14/11/1972	qualità di Amministratore Unico della Immobiliare Pizzzuti srl - via Firenze n. 52, in qualità di					
40	Antonio	23/08/1947 - 14/11/1972 20/01/1961 - 06/02/1964	qualità di Amministratore Unico della Immobiliare Pizzzuti srl - via	via C.so Mazzini - via Firenze	Recinzione di cantiere via C.so Mazzini - via Firenze	133	31/07/2017	Demolizione art. 27
40	Amoruso Luciana - Giungato Antonio Pizzuti Luigi e Pizzuti Francesco		qualità di Amministratore Unico della Immobiliare Pizzzuti srl - via Firenze n. 52, in qualità di Amministratore Unico della Pizzuti	via C.so Mazzini - via Firenze	Recinzione di cantiere via C.so Mazzini - via Firenze	133	31/07/2017	Demolizione art. 27
40	Antonio		qualità di Amministratore Unico della Immobiliare Pizzzuti srl - via Firenze n. 52, in qualità di Amministratore Unico della Pizzuti	via C.so Mazzini - via Firenze	Recinzione di cantiere via C.so Mazzini - via Firenze	133	31/07/2017	Demolizione art. 27
40	Antonio		qualità di Amministratore Unico della Immobiliare Pizzzuti srl - via Firenze n. 52, in qualità di Amministratore Unico della Pizzuti	via C.so Mazzini - via Firenze	Recinzione di cantiere via C.so Mazzini - via Firenze	133	31/07/2017	Demolizione art. 27
40	Antonio		qualità di Amministratore Unico della Immobiliare Pizzzuti srl - via Firenze n. 52, in qualità di Amministratore Unico della Pizzuti	via C.so Mazzini - via Firenze		133	31/07/2017	Demolizione art. 27
40	Antonio		qualità di Amministratore Unico della Immobiliare Pizzzuti srl - via Firenze n. 52, in qualità di Amministratore Unico della Pizzuti	via C.so Mazzini - via Firenze	Abbattimento parziale del muro perimetrale esterno superiore a ridosso di una apertura di balcone nelle	133	31/07/2017	Demolizione art. 27
41 F	Antonio		qualità di Amministratore Unico della Immobiliare Pizzzuti srl - via Firenze n. 52, in qualità di Amministratore Unico della Pizzuti	via C.so Mazzini - via Firenze via A. Gramsci n. 4/C	Abbattimento parziale del muro perimetrale esterno	133	31/07/2017	Demolizione art. 27 Sosp. Lavori
41 F	Antonio Pizzuti Luigi e Pizzuti Francesco	20/01/1981 - 06/02/1964	qualità di Amministratore Unico dolla Immobiliare Pizzutti si 1 · 4 Firenze n. 52, in qualità di Amministratore Unico della Pizzuti real Estate		Abbattimento parziale del muro perimetrale esterno superiore a ridosso di una apertura di balcone nelle vicinanze della trave", ad un appartamento posto al 5'			

					Realizzazione di una lesione sulla strada con un taglio di 20 cm per un eventuale passaggio di tubi in pvc			
					prospiciente una recinzione esistente, nonché ulteriori lavori consistenti nell'installazione di paletti in ferro che			
43	Senatore Daniele Turtoro Saverio	01/01/1975 18/10/1959	via Nuova Poggioreale n. 53 via Marinella 3° traversa n. 9	via Antiche Masserie via Magna Grecia	inficiano anche la percorribilità della sede stradale Sanzione alla 157/2016	136 137	04/08/2017 04/08/2017	Demolizione art. 27 Sanzione
45	Turtoro Saverio	18/10/1959	via Marinella 3° traversa n. 9	via Magna Grecia	Pericolo incendio	109	09/08/2017	Pericolo
Se	ttembre							
46	Manica Vincenzo	06/09/1985	via Delle Orchidee n. 3	via Delle Conchiglie	Proroga alla ordinanza n. 105 del 21/06/2017	148	01/09/2017	Proroga
					Sospensione lavor alla ord. n. 108 del 26/06/2017			
					(Trasformazione abusiva di un sottotetto, e relativa area di sedime di mq 60 circa per un totale di mq 60 pari all'intera			
					superficie disponibile del lastrico identificata in catasto fabbricati sul foglio di mappa 45F part. 423 sub 3 -			
47	Galdieri Antonia	02/03/1947	via Discesa Marina n. 2	via Metapontum n. 5	Crotone)	150	05/09/2017	Sosp. Lavori
					Realizzazione di n. 2 gradoni in cemento prospicienti il			
					cancelletto di accesso, aventi dimensioni pari a 2 mtl x 70 cm circa di altezza dal piano strada , nonché, una rampa di			
48	Biafora Antonio e De Paola Rosa Maria Pia	20/05/1946 - 30/05/1952	via Firenze n. 134	via Seconda Traversa Sibaris n. 3	cemento all'esterno e precisamente, a lato del cancello grande di circa 70 cm x 20 cm circa	151	05/09/2017	Dem. Art. 37
49	Zannino Orlando e Barbara Marianna	18/03/1953 - 07/04/1959	via Panella n. 125 -	Contrada Cantorato (via Percorso Sole n. 19)		159	12/09/2017	Svincolo
49	ma ama	10/00/1000 0//04/1000	VIG. I GITCHG II. 120	T drawing dole ii. 15)	Revoca ordinanza n. 208 del 15/05/2001	100	1200/2017	CVIIICOIC
			Traversa seconda di via Antonio		Realizzazione di una recinzione in cemento armato, su un appezzamento di terreno di proprietà, che racchiude			
50	Morelli Gaetano	15/02/1968	Meucci n. 7	via Delle Conchiglie	un'area di mq 1.200 circa	160	12/09/2017	Dem. Art. 37
	Galdieri Antonia	02/03/1947	via Discesa Marina n. 2	via Metapontum n. 5	Modifica all'ordinanza n. 150 del 05/09/2017	166	18/09/2017	Modifica
51	Galdieri Altonia	02/03/1947	Via Discesa Marina II. 2	via metaporitum n. 5	Mounica an ordinanza n. 150 dei 05/05/2017	100	16/09/2017	Wodifica
	Seatour srl- Rispoli Carmela				Annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 67/nc del 15/07/2014 in testa alla ditta SEATOUR SRL.			
52	Saporito Francesco	14.06.1961 e 21.05.1986	Via Bellini n,1	via I° Maggio	Socio leg. FRANCESCO SAPORITO.	170	22/09/2017	Annullamento
E 2	Forleo Benito Stefano	28/12/1938	studio via Giovanni Paolo II n. 238	via Santa Croce (Edificio ex Pertusola) n. 1	Interdizione accesso ai luoghi e Lesioni a tutti muri interni e perimetrali e cedimento fondale esistente	133	27/09/2017	Pericolo
53	To leo bellito Stelano	20/12/1930	Studio via Giovalilii Faoio II II. 230	r er tusoia) ii. i	e perimenan e cedimento fondale esistente	100	2110312011	Pericolo
					B			
					Realizzazione di un ampliamento a manufatto esistente composto da n. 2 piani f.t., mediante la costruzione al			
					composto da n. 2 piani f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. di n. 6 pilastri in c.a. e solaio di copertura in c.a., sprovvisto di tamponatura perimetrale con una			
					composto da n. 2 piani f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 pilastri in c.a. e solaio di copertura in c.a., sprovvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 mg, Reallizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con mattoni forati			
54	Giannotti Raffaela	27/02/1983	via Della Salvia n. 7/G	via Della Salvia n. 7/G	composto da n. 2 piani f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. di n. 6 pilastri in c.a. e solaio di copertura in c.a., sprovvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 mq. Realizzazione al secondo	176	28/09/2017	Ing. Acquisizione
	Giannotti Raffaela	27/02/1983	via Della Salvia n. 7/G	via Della Salvia n. 7/G	composto da n. 2 piani f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. di n. 6 pilastri in c.a. e solaio di copertura in c.a., sprovvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 mq. Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con mattoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie	176	28/09/2017	Ing. Acquisizione
	tobre Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti	27/02/1983	via Naxos n. 26 - via Poseidonia,	via Della Salvia n. 7/G	composto da n. 2 piani f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. di n. 6 pilastri in c.a. e solaio di copertura in c.a., sprovvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 mq. Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con mattoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie	176	28/09/2017	Ing. Acquisizione
Ot	tobre  Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti Costruzioni Generali sri", legale		via Naxos n. 26 - via Poseidonia, 23, con sede in Crotone alla via		composto da n. 2 pianí f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 pilastri n. ca. e solai oli copertura in c.a., sprovvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 m.f. Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con mattoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie utile di circa 60 mq	176	28/09/2017	
	tobre Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti	27/02/1983 04/06/1956 - 17/03/1964	via Naxos n. 26 - via Poseidonia,	via Della Salvia n. 7/G	composto da n. 2 pianí f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 pilastri in c.a. e solai ofi copertura in c.a., sprovvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 m.g. Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con mattoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie utile di circa 60 mq			Ing. Acquisizione
Ot	tobre  Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti Costruzioni Generali sri", legale		via Naxos n. 26 - via Poseidonia, 23, con sede in Crotone alla via		composto da n. 2 pianí f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 pilastri n. ca. e solai oli copertura in c.a., sprovvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 m.f. Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con mattoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie utile di circa 60 mq			
Ot	tobre  Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti Costruzioni Generali sri", legale		via Naxos n. 26 - via Poseidonia, 23, con sede in Crotone alla via		composto da n. 2 pianí f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 pilastri n. ca. e solai oli copertura in c.a., sprovvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utili di circa 30 m.f. Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con mattoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie utile di circa 60 mq  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Realizzazione di un balcone al primo piano fuori terra, su			
Ot	tobre  Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti Costruzioni Generali sri", legale		via Naxos n. 26 - via Poseidonia, 23, con sede in Crotone alla via		composto da n. 2 pianí f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 pilastri n. ca. e solai oli copertura in c.a., sprovvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 m.f. Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con mattoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie utile di circa 60 mq  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Realizzazione di un balcone al primo piano fuori terra, su suolo pubblico, mediante la costruzione di una pensilina in cemento, avente dimensioni pari a mti 9,00 X mtl 1,00			
Ot 55	tobre  Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti Costruzioni Generali sti", legale rappresentante Pizzuti Amedeo		via Naxos n. 26 - via Poseidonia, 23, con sede in Crotone alla via		composto da n. 2 pianí f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 plisatri in. c.a. e sola di copertura in. c.a., sprovvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 m.q. Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con mattoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie utile di circa 60 mq  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Realizzazione di un balcone al primo piano fuori terra, su suolo pubblico, mediante la costruzione di una pensilina in cemento, avente dimensioni pari a mtl 9,00 X mtl 1,00 circa, nonche la messa in posa di mattoni forati e malta			
Ot 55	tobre  Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti Costruzioni Generali sri", legale		via Naxos n. 26 - via Poseidonia, 23, con sede in Crotone alla via	via Naxos n. 26 via III' Traversa Bruno Buozzi n. 1	composto da n. 2 pianí f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 pilastri n. ca. e solai oli copertura in c.a., sprovvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 m.f. Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con mattoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie utile di circa 60 mq  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Realizzazione di un balcone al primo piano fuori terra, su suolo pubblico, mediante la costruzione di una pensilina in cemento, avente dimensioni pari a mti 9,00 X mtl 1,00			
<b>Ot</b> 55	tobre  Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti Costruzioni Generali sti", legale rappresentante Pizzuti Amedeo	04/06/1956 - 17/02/1964	via Naxos n. 26 - via Possidonia, 23, con sede în Crotone alla via Firenze civico 52	via Naxos n. 26	composto da n. 2 pianí f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 pilastri n. ca. e solai od icopertura in c.a., sprovvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 m.f. Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con mattoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie utile di circa 60 mq  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Realizzazione di un balcone al primo piano fuori terra, su suolo pubblico, mediante la costruzione di una penailina in cemento, avente dimensioni pari anti 19,00 x mtl 1,00 circa, nonché la messa in posa di mattoni forati e malta comentizia evente un'abezza para i ant 1,20 circa dal piano cierca nonentezia evente un'abezza para i ant 1,20 circa dal piano	139	10/10/2017	Pericolo
55 56 57	Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti Costruzioni Generali sti", legale rappresentante Pizzuti Amedeo  Treccozzi Michele  A.T.E.R.P.	04/06/1956 - 17/03/1964 13/07/1955	via Naxos n. 26 - via Poseidonia, 23, con sede in Crotone alla via Firenze civico 52 via Illi' Traversa Bruno Buozzi n. 1 Plazza Umberto I' nn. 49/50	via Naxos n. 26  via III* Traversa Bruno Buozzi n. 1  via Don Giuseppe Puglisi n. 13/ID	composto da n. 2 pianí f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 plisatri in. c.a. e sola di copertura in. c.a., sprovvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 m.q. Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con mattoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie utile di circa 60 mq  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Realizzazione di un balcone al primo piano fuori terra, su suolo pubblico, mediante la costruzione di una pensilina in cemento, avente dimensioni pari a mtl 9,00 X mtl 1,00 circa, nonché la messa in posa di mattoni forati e malta cementizia avente un'altezza pari a mt 1,20 circa dal piano strada  Cornicione e sottobalcone pericolante	139	10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017	Pericolo  Dem. Art. 27  Pericolo
55 56 57	Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti Costruzioni Generali sri", legale rappresentante Pizzuti Amedeo	04/06/1956 - 17/02/1964	via Naxos n. 26 - via Poseidonia, 23, con sede in Crotone alla via Firenze civico 52 via III <sup>a</sup> Traversa Bruno Buozzi n. 1	via Naxos n. 26  via III' Traversa Bruno Buozzi n. 1 via Don Giuseppe Puglisi n.	composto da n. 2 pianí f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 plistar in c.a. e solai ofi copertura in c.a., sprovvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 m., Realizzzaione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con mattoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie utile di circa 60 mq  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Realizzazione di un balcone al primo piano fuori terra, su suolo pubblico, mediante la costruzione di una pensilina in cemento, avente dimensioni pari anti 1,00 circa, nonché la messa in posa di mattoni forati e malta cementizia avente un'altezza pari a mt 1,20 circa del piano strada	139	10/10/2017 10/10/2017	Pericolo  Dem. Art. 27
55 56 57	Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti Costruzioni Generali sti", legale rappresentante Pizzuti Amedeo  Treccozzi Michele  A.T.E.R.P.	04/06/1956 - 17/03/1964 13/07/1955	via Naxos n. 26 - via Poseidonia, 23, con sede in Crotone alla via Firenze civico 52 via Illi' Traversa Bruno Buozzi n. 1 Plazza Umberto I' nn. 49/50	via Naxos n. 26  via III* Traversa Bruno Buozzi n. 1  via Don Giuseppe Puglisi n. 13/ID	composto da n. 2 pianí f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 plisatri in. c.a. e sola di copertura in. c.a., sprovvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 m.q. Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con mattoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie utile di circa 60 mq  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Realizzazione di un balcone al primo piano fuori terra, su suolo pubblico, mediante la costruzione di una pensilina in cemento, avente dimensioni pari a mtl 9,00 X mtl 1,00 circa, nonché la messa in posa di mattoni forati e malta cementizia avente un'altezza pari a mt 1,20 circa dal piano strada  Cornicione e sottobalcone pericolante	139	10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017	Pericolo  Dem. Art. 27  Pericolo
55 56 57	Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti Costruzioni Generali sti", legale rappresentante Pizzuti Amedeo  Treccozzi Michele  A.T.E.R.P.	04/06/1956 - 17/03/1964 13/07/1955	via Naxos n. 26 - via Poseidonia, 23, con sede in Crotone alla via Firenze civico 52 via Illi' Traversa Bruno Buozzi n. 1 Plazza Umberto I' nn. 49/50	via Naxos n. 26  via III* Traversa Bruno Buozzi n. 1  via Don Giuseppe Puglisi n. 13/ID	composto da n. 2 pianí f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 plisatri in. c.a. e sola di copertura in. c.a., sprovvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 m.q. Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con mattoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie utile di circa 60 mq  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Realizzazione di un balcone al primo piano fuori terra, su suolo pubblico, mediante la costruzione di una pensilina in cemento, avente dimensioni pari a mtl 9,00 X mtl 1,00 circa, nonché la messa in posa di mattoni forati e malta cementizia avente un'altezza pari a mt 1,20 circa dal piano strada  Cornicione e sottobalcone pericolante	139	10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017	Pericolo  Dem. Art. 27  Pericolo
55 56 57	Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti Costruzioni Generali sti", legale rappresentante Pizzuti Amedeo  Treccozzi Michele  A.T.E.R.P.	04/06/1956 - 17/03/1964 13/07/1955	via Naxos n. 26 - via Poseidonia, 23, con sede in Crotone alla via Firenze civico 52 via Illi' Traversa Bruno Buozzi n. 1 Plazza Umberto I' nn. 49/50	via Naxos n. 26  via III* Traversa Bruno Buozzi n. 1  via Don Giuseppe Puglisi n. 13/ID	composto da n. 2 pianí f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 pilastri n. ca. e solai od icopertura in c.a., sprovvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 m. Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con mattoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie utile di circa 60 mq  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericotante ed in bilico  Realizzazione di un balcone al primo piano fuori terra, su suolo pubblico, mediante la costruzione di una pensilina in cemento, avente dimensioni pari anti 9,00 x mtl 1,00 circa, nonché la messa in posa di mattoni forati e malta cementizia avente un'altezza pari am 11,20 circa dal piano strada  Cornicione e sottobalcone pericolante  Cornicione pericolante  Sanzione all'ord. n. 203/16 per Realizzazione di un balcone al primo piano f.t., su suolo pubblico mediante la messa in opera di mattoni forati e malta comentizia, avente un'altazione di un balcone al primo piano f.t., su suolo pubblico mediante la messa in opera di mattoni forati e malta cementizia, avente	139	10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017	Pericolo  Dem. Art. 27  Pericolo
55 56 57	Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti Costruzioni Generali sti", legale rappresentante Pizzuti Amedeo  Treccozzi Michele  A.T.E.R.P.	04/06/1956 - 17/03/1964 13/07/1955	via Naxos n. 26 - via Poseidonia, 23, con sede in Crotone alla via Firenze civico 52 via Illi' Traversa Bruno Buozzi n. 1 Plazza Umberto I' nn. 49/50	via Naxos n. 26  via III* Traversa Bruno Buozzi n. 1  via Don Giuseppe Puglisi n. 13/ID	composto da n. 2 pianí f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 plisatri n. ca. e solai o di copertura in c.a., approvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 m.q. Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con matoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie utile di circa 60 mq  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Realizzazione di un balcone al primo piano fuori terra, su suolo pubblico, mediante la costruzione di una pensilina in cemento, avente dimensioni pari a mtl 9,00 X mtl 1,00 circa, nonché la messa in posa di matoni forati e mata cementizia avente un'altezza pari a mt 1,20 circa dal piano di cardina di comentizione e sottobalcone pericolante  Cornicione e sottobalcone pericolante  Sanzione all'ord. n. 203/16 per Realizzazione di un balcone al primo piano f.t., su suolo pubblico mediante la messa in posa di matoni forati e mata comentizia, avente dimensioni pari a mtl 7,00 x 2,00 mtl circa, ed altezza di mt opera di matoni forati e mata comentizia, avente dimensioni pari a mtl 7,00 x 2,00 mtl circa, ed altezza di mt 2,00 circa, dal piano di calepaino di calepsito e successiva	139	10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017	Pericolo  Dem. Art. 27  Pericolo
55 56 57	Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti Costruzioni Generali sti", legale rappresentante Pizzuti Amedeo  Treccozzi Michele  A.T.E.R.P.	04/06/1956 - 17/03/1964 13/07/1955	via Naxos n. 26 - via Poseidonia, 23, con sede in Crotone alla via Firenze civico 52 via Illi' Traversa Bruno Buozzi n. 1 Plazza Umberto I' nn. 49/50	via Naxos n. 26  via III* Traversa Bruno Buozzi n. 1  via Don Giuseppe Puglisi n. 13/ID	composto da n. 2 piani f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 plisatri in. ca. e solai ofi copertura in. ca., sprovvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 m.q. Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con matoni forati e matta cementizia, privo di copertura con una superficie utile di circa 60 mq  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Realizzazione di un balcone al primo piano fuori terra, su suolo pubblico, mediante la costruzione di una penalilina in cemento, avente dimensioni pari a mtl 9,00 X mtl 1,00 circa, nonché la messa in posa di matoni forati e mata cementizia avente un'altezza pari a mt 1,20 circa dal piano di calcona piano fuori terra. Sucché la messa in posa di matoni forati e mata cementizia avente un'altezza pari a mt 1,20 circa dal piano di calta cementizia, avente dimensioni pari anti 7,00 x 2,00 mtl circa, ed altezza di mt opera di mtatoni forati e mata cementizia, avente dimensioni pari a mtl 7,00 x 2,00 mtl circa, ed altezza di mt 2,00 circa dal piano di calata cementizia, avente dimensioni pari a mtl 7,00 x 2,00 mtl circa, ed altezza di mt 2,00 circa dal piano di calata cementizia, avente dimensioni pari a mtl 7,00 x 2,00 mtl circa, ed altezza di mt opera di mtatoni forati e mata cementizia. Avente dimensioni pari a mtl 7,00 x 2,00 mtl circa, ed altezza di mt la pora di multano ficati e mata cementizia cementizia con di matoni forati e manco con concertura in panelli in panelli in messa in opera di multano ficati e mono copertura in panelli in panelli in panelli maneli mine altrono copertura in panelli in panel	139	10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017	Pericolo  Dem. Art. 27  Pericolo
Ot 555 56 57 58	Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti Costruzioni Generali sti", legale rappresentante Pizzuti Amedeo  Treccozzi Michele  A.T.E.R.P.	04/06/1956 - 17/03/1964 13/07/1955	via Naxos n. 26 - via Poseidonia, 23, con sede in Crotone alla via Firenze civico 52  via III <sup>nt</sup> Traversa Bruno Buozzi n. 1  Plazza Umberto I <sup>n</sup> nn. 49/50  via Dei Granai n. 110	via Naxos n. 26  via III* Traversa Bruno Buozzi n. 1  via Don Giuseppe Puglisi n. 13/D  via C. Terranova n. 34	composto da n. 2 pianí f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 pilastri in. c.a e sola di copertura in. c.a., sprovvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 m., Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con mattoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie utile di circa 60 mq  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Realizzazione di un balcone al primo piano fuori terra, su suolo pubblico, mediante la costruzione di una pensilima in cemento, avvente dimensioni pari a mtl 1,00 circa, nonche la messa in posa di matuni forati e malta comentizia avente un'altezza pari a mtl 1,20 circa dal piano strada  Cornicione e sottobalcone pericolante  Cornicione pericolante  Sanzione all'ord. n. 203/16 per Realizzazione di un balcone al primo piano f.t., su suolo pubblico mediante la messa in opera di mattoni forati e malta cementizia, avente dimensioni pari a mtl 7,00 x 200 mtl circa, ed allezza di mt 2,00 circa dal piano di calpestio e successiva continuazione, mediante instaltazione di una struttura in	139	10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017	Pericolo  Dem. Art. 27  Pericolo
Ot 555 56 57 58	Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti Costruzioni Generali sri", legale rappresentante Pizzuti Amedeo  Treccozzi Michele  A.T.E.R.P.  Scarriglia Valentino	04/06/1956 - 17/03/1964  13/07/1955  23/06/1977	via Naxos n. 26 - via Poseidonia, 23, con sede in Crotone alla via Firenze civico 52  via Ill" Traversa Bruno Buozzi n. 1  Plazza Umberto I" nn. 49/50  via Dei Granai n. 110  via Achille Grandi n. 3  via Achille Grandi n. 3  via C. B. Pergolesi n. 5  (Condominio 7 Montedison)	via Naxos n. 26  via III* Traversa Bruno Buozzi n. 1  via Don Giuseppe Puglisi n. 13/D  via C. Terranova n. 34  via Achille Grandi n. 3  via G. S. Pergolesi n. 5  via G. S. Pergolesi n. 5	composto da n. 2 pianí f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 pilastri n. c.a e sola di copertura in c.a., sprovvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 m., Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con mattoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie utile di circa 60 mq  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Realizzazione di un balcone al primo piano fuori terra, su suolo pubblico, mediante la costruzione di una pensilima in cemento, avvente dimensioni pari a mtl 3,00 X mtl 1,00 circa, nonche la messa in posa di mattoni forati e malta comentizia avente un'altezza pari a mtl 1,20 circa dal piano strada  Cornicione e sottobalcone pericolante  Cornicione pericolante  Sanzione all'ord. n. 203/16 per Realizzazione di un balcone al primo piano f.t., su suolo pubblico mediante la messa in opera di mattoni forati e malta cementizia, avente dimensioni pari a mtl 7,00 x 2,00 dirca dal piano di calpestio e successiva continuazione, mediante instalizzione di una struttura in legno e alluminio e vetri con copertura in pannelli colbentati, racchiudendo una superficie coperta utile pari a	139 182 140 145	10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 17/10/2017	Pericolo  Dem. Art. 27  Pericolo  Pericolo
55 56 57 58	Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti Costruzioni Generali sri", legale rappresentante Pizzuti Amedeo  Treccozzi Michele A.T.E.R.P. Scarriglia Valentino	04/06/1956 - 17/03/1964  13/07/1955  23/06/1977	via Naxos n. 26 - via Poseidonia, 23, con sede in Crotone alla via Firenze civico 52  via Illi' Traversa Bruno Buozzi n. 1  Plazza Umberto I' nn. 49/50  via Dei Granai n. 110	via Naxos n. 26  via III* Traversa Bruno Buozzi n. 1  via Don Giuseppe Puglisi n. 13/D  via C. Terranova n. 34  via Achille Grandi n. 3  via G. S. Pergolesi n. 5  via G. S. Pergolesi n. 5	composto da n. 2 pianí f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 pilastri in. c.a e sola di copertura in. c.a., sprovvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 m., Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con mattoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie utile di circa 60 mq  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Realizzazione di un balcone al primo piano fuori terra, su suolo pubblico, mediante la costruzione di una pensilina in cemento, avente dimensioni pari anti 9,00 X mtl 1,00 circa, nonché la messa in posa di matoni forati e mata cementizia avente un'altezza pari a mt 1,20 circa dal piano strada  Cornicione e sottobalcone pericolante  Cornicione pericolante  Sanzione all'ord. n. 203/16 per Realizzazione di un balcone al primo piano f.t., su suolo pubblico mediante la messa in opera di mattoni forati e mata cementizia, avente dimensioni pari a mtl 7,00 x 2,00 dirca dal piano di calepsatio e successiva continuazione, mediante instalizzione di una struttura in legno e alluminio e vetri con copertura in pannelli colibentati, racchiudendo una superficie coperta utile pari a mq. 1,4 circa	139 182 140 145	10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 17/10/2017	Pericolo  Dem. Art. 27  Pericolo  Pericolo  Demolizione art. 27
55 56 57 58 59 60 61	Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti Costruzioni Generali sri", legale rappresentante Pizzuti Amedeo  Treccozzi Michele A.T.E.R.P.  Scarriglia Valentino  Trusciglio Pamela De Sole Dante Grillo Domenico	04/06/1956 - 17/03/1964  13/07/1955  23/06/1977  21/11/1989  24/03/1948  14/07/1973	via Naxos n. 26 - via Poseidonia, 23, con sede in Crotone alla via Firenze civico 52  via Illi* Traversa Bruno Buozzi n. 1  Plazza Umberto I* nn. 49/50  via Dei Granali n. 110  via Achille Grandi n. 3  via G. B. Pergolesi n. 5  (Condominio 7* Montedison)  studio in Crotone alla via Torino n. 119/A  via Saffo n. 53, con studio sito alla  via Saffo n. 53, con studio sito alla	via Naxos n. 26  via III' Traversa Bruno Buozzi n. 1  via Don Giuseppe Puglisi n. 13/D  via C. Terranova n. 34  via G. B. Pergolesi n. 5  (Condomino 7" Monteolison)  via T. Campanella n. 30 (Vico Chiuso)	composto da n. 2 pianí f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 pilastri n. c.a e sola di copertura in c.a., sprovvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 m., Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con mattoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie utile di circa 60 mq  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Realizzazione di un balcone al primo piano fuori terra, su suolo pubblico, mediante la costruzione di una pensilina in cemento, avente dimensioni pari anti 9,00 X mtl 1,00 circa, nonché la messa in posa di matoni forati e mata cementizia avente un'altezza pari a mt 1,20 circa dal piano strada  Cornicione e sottobalcone pericolante  Cornicione pericolante  Sanzione all'ord. n. 203/16 per Realizzazione di un balcone al primo piano f.t., su suolo pubblico mediante la messa in opera di mattoni forati e mata cementizia, avente dimensioni pari a mtl 7,00 x 2,00 dirca dal piano di calepatio e successiva continuazione, mediante instalizzione di una struttura in legno e alluminio e vetri con copertura in pannelli colibentati, racchiudendo una superficie coperta utile pari a mq. 14 circa  Caduta calcinacci  Cornicione pericolante	139 182 140 145 185 147 148	10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 17/10/2017 43025 20/10/2017 20/10/2017	Pericolo  Dem. Art. 27  Pericolo  Pericolo  Demolizione art. 27  Pericolo  Pericolo
55 56 57 58 59 60 61 62	Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti Costruzioni Generali sri", legale rappresentante Pizzuti Amedeo  Treccozzi Michele  A.T.E.R.P.  Scarriglia Valentino  Trusciglio Pamela  De Sole Dante Grillo Domenico  Lotti Eliseo  Martire Alfonso - Riga Salvatore -	04/06/1956 - 17/03/1964  13/07/1955  23/06/1977  21/11/1989 24/03/1948  14/07/1973 1210/1963	via Naxos n. 26 - via Poseidonia, 23, con sede in Crotone alla via Firenze civico 52  via Ill' Traversa Bruno Buozzi n. 1  Plazza Umberto I' nn. 49/50  via Dei Granali n. 110  via Achillio Granali n. 110  via Car B. Pergolesi n. 5  (Condominio P' Montedison)  studio in Crotone alla via Torino n. 119/A  via Carrara n. 21  via Safro n. 53, con studio sito alia via Carrara n. 21	via Naxos n. 26  via III' Traversa Bruno Buozzi n. 1  via Don Giuseppe Puglisi n. 13/D  via C. Terranova n. 34  via C.S. Pergolesi n. 5 (Condominio 7' Montedison) via T. Campanella n. 30 (Wco Chiluso) via Giovanni Paolo II n. 48	composto da n. 2 pianí f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 pilastri n. ca. e sola di copertura in c.a., approvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 m.g. Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con mattoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie utile di circa 60 mq  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Realizzazione di un balcone al primo piano fuori terra, su suolo pubblico, mediante la costruzione di una pensilina in circa, nonché la messa in posa di mattoni forati e malta cementizia avente un'altezza pari a mt 1,00 circa dal piano strada  Cornicione e sottobalcone pericolante  Cornicione e sottobalcone pericolante  Sanzione all'ord. n. 203/16 per Realizzazione di un balcone al primo piano f.t., su suolo pubblico mediante la messa in popera di mattoni forati e malta cementizia, avente un'altezza pari a mt 1,20 circa dal piano strada  Sanzione all'ord. n. 203/16 per Realizzazione di un balcone al primo piano f.t., su suolo pubblico mediante la messa in opera di mattoni forati e malta cementizia, avente un'altezza di mt 2,00 circa dal piano di calpestio e successiva continuazione, mediante instalizione di una struttura in legno e alluminio e vetri con copertura in pannelli colbentati, racchiudendo una superficie coperta utile pari a mq. 14 circa  Caduta calcinacci  Cornicione pericolante  Lesione intonaco sottobalcone	139 182 140 145 185 147 148	10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 17/10/2017 43025 20/10/2017 20/10/2017	Pericolo  Dem. Art. 27  Pericolo  Pericolo  Demolizione art. 27  Pericolo  Pericolo  Pericolo
55 56 57 58 59 60 61	Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti Costruzioni Generali str", legale rappresentante Pizzuti Amedeo  Treccozzi Michele A.T.E.R.P.  Scarriglia Valentino  Trusciglio Pamela De Sole Dante Grillo Domenico Liotti Eliseo	04/06/1956 - 17/03/1964  13/07/1955  23/06/1977  21/11/1989  24/03/1948  14/07/1973	via Naxos n. 26 - via Poseidonia, 23, con sede in Crotone alla via Firenze civico 52  via Illi' Traversa Bruno Buozzi n. 1  Plazza Umberto i' nn. 49/50  via Dei Granai n. 110  via Achille Grandi n. 3  via C. B. Pergolesii n. 5  (Condominio ' Montedison)  studio in Crotone alla via Torino n. 119/4  via Saffo n. 53, con studio sito alia via Carrata n. 21	via Naxos n. 26  via III' Traversa Bruno Buozzi n. 1  via Don Giuseppe Puglisi n. 13/D  via C. Terranova n. 34  via G. B. Pergolesi n. 5  (Condomino 7" Monteolison)  via T. Campanella n. 30 (Vico Chiuso)	composto da n. 2 pianí f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 pilastri n. c.a e sola di copertura in c.a., sprovvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 m., Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con mattoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie utile di circa 60 mq  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Realizzazione di un balcone al primo piano fuori terra, su suolo pubblico, mediante la costruzione di una pensilina in cemento, avente dimensioni pari anti 9,00 X mtl 1,00 circa, nonché la messa in posa di matoni forati e mata cementizia avente un'altezza pari a mt 1,20 circa dal piano strada  Cornicione e sottobalcone pericolante  Cornicione pericolante  Sanzione all'ord. n. 203/16 per Realizzazione di un balcone al primo piano f.t., su suolo pubblico mediante la messa in opera di mattoni forati e mata cementizia, avente dimensioni pari a mtl 7,00 x 2,00 dirca dal piano di calepatio e successiva continuazione, mediante instalizzione di una struttura in legno e alluminio e vetri con copertura in pannelli colibentati, racchiudendo una superficie coperta utile pari a mq. 14 circa  Caduta calcinacci  Cornicione pericolante	139 182 140 145 185 147 148	10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 17/10/2017 43025 20/10/2017 20/10/2017	Pericolo  Dem. Art. 27  Pericolo  Pericolo  Demolizione art. 27  Pericolo  Pericolo
55 56 57 58 59 60 61 62	Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti Costruzioni Generali sri", legale rappresentante Pizzuti Amedeo  Treccozzi Michele  A.T.E.R.P.  Scarriglia Valentino  Trusciglio Pamela  De Sole Dante Grillo Domenico  Lotti Eliseo  Martire Alfonso - Riga Salvatore -	04/06/1956 - 17/03/1964  13/07/1955  23/06/1977  21/11/1989 24/03/1948  14/07/1973 1210/1963	via Naxos n. 26 - via Poseidonia, 23, con sede in Crotone alla via Firenze civico 52  via Ill' Traversa Bruno Buozzi n. 1  Plazza Umberto I' nn. 49/50  via Dei Granali n. 110  via Achillio Granali n. 110  via Car B. Pergolesi n. 5  (Condominio P' Montedison)  studio in Crotone alla via Torino n. 119/A  via Carrara n. 21  via Safro n. 53, con studio sito alia via Carrara n. 21	via Naxos n. 26  via III' Traversa Bruno Buozzi n. 1  via Don Giuseppe Puglisi n. 13/D  via C. Terranova n. 34  via C.S. Pergolesi n. 5 (Condominio 7' Montedison) via T. Campanella n. 30 (Wco Chiluso) via Giovanni Paolo II n. 48	composto da n. 2 pianí f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 pilastri n. ca. e sola di copertura in c.a., approvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 m.g. Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con mattoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie utile di circa 60 mq  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Realizzazione di un balcone al primo piano fuori terra, su suolo pubblico, mediante la costruzione di una pensilina in circa, nonché la messa in posa di mattoni forati e malta cementizia avente un'altezza pari a mt 1,00 circa dal piano strada  Cornicione e sottobalcone pericolante  Cornicione e sottobalcone pericolante  Sanzione all'ord. n. 203/16 per Realizzazione di un balcone al primo piano f.t., su suolo pubblico mediante la messa in popera di mattoni forati e malta cementizia, avente un'altezza pari a mt 1,20 circa dal piano strada  Sanzione all'ord. n. 203/16 per Realizzazione di un balcone al primo piano f.t., su suolo pubblico mediante la messa in opera di mattoni forati e malta cementizia, avente un'altezza di mt 2,00 circa dal piano di calpestio e successiva continuazione, mediante instalizione di una struttura in legno e alluminio e vetri con copertura in pannelli colbentati, racchiudendo una superficie coperta utile pari a mq. 14 circa  Caduta calcinacci  Cornicione pericolante  Lesione intonaco sottobalcone	139 182 140 145 185 147 148	10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 17/10/2017 43025 20/10/2017 20/10/2017	Pericolo  Dem. Art. 27  Pericolo  Pericolo  Demolizione art. 27  Pericolo  Pericolo  Pericolo
55 56 57 58 59 60 61 62	Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti Costruzioni Generali sri", legale rappresentante Pizzuti Amedeo  Treccozzi Michele  A.T.E.R.P.  Scarriglia Valentino  Trusciglio Pamela  De Sole Dante Grillo Domenico  Lotti Eliseo  Martire Alfonso - Riga Salvatore -	04/06/1956 - 17/03/1964  13/07/1955  23/06/1977  21/11/1989 24/03/1948  14/07/1973 1210/1963	via Naxos n. 26 - via Poseidonia, 23, con sede in Crotone alla via Firenze civico 52  via Ill' Traversa Bruno Buozzi n. 1  Plazza Umberto I' nn. 49/50  via Dei Granali n. 110  via Achillio Granali n. 110  via Car B. Pergolesi n. 5  (Condominio P' Montedison)  studio in Crotone alla via Torino n. 119/A  via Carrara n. 21  via Safro n. 53, con studio sito alia via Carrara n. 21	via Naxos n. 26  via III' Traversa Bruno Buozzi n. 1  via Don Giuseppe Puglisi n. 13/D  via C. Terranova n. 34  via C.S. Pergolesi n. 5 (Condominio 7' Montedison) via T. Campanella n. 30 (Wco Chiluso) via Giovanni Paolo II n. 48	composto da n. 2 pianí f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 plisatri in. ca. e sola di copertura in. ca., approvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 m.q. Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con mattoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie utile di circa 60 mq  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Realizzazione di un balcone al primo piano fuori terra, su suolo pubblico, mediante la costrucione di una pensilina in comento, avente dimensioni pari a mtl 9,00 x mtl 1,00 circa, nonché la messa in posa di mattoni forati e malta cementizia avente un'altezza pari a mt 1,20 circa dal piano strada  Cornicione e sottobalcone pericolante  Cornicione e sottobalcone pericolante  Sanzione all'ord. n. 203/16 per Realizzazione di un balcone al primo piano f.t., su suolo pubblico mediante la messa in opera di mattoni forati e malta cementizia, avente dimensioni pari a mtl 7,00 x 2,00 dirca dal piano di calpestico mediante la messa in opera di mattoni forati e malta cementizia, avente dimensioni pari a mtl 7,00 x 2,00 dirca dal piano di calpestico el una struttura in legno e all'uminio e verii con copertura in pannelli colbentati, racchiudendo una superficie coperta utile pari a mq. 14 circa  Caduta calcinacci  Cornicione pericolante  Lasione intonaco sottobalcone	139 182 140 145 185 147 148	10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 17/10/2017 43025 20/10/2017 20/10/2017	Pericolo  Dem. Art. 27  Pericolo  Pericolo  Demolizione art. 27  Pericolo  Pericolo  Pericolo
55 56 57 58 59 60 61 62	Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti Costruzioni Generali sri", legale rappresentante Pizzuti Amedeo  Treccozzi Michele  A.T.E.R.P.  Scarriglia Valentino  Trusciglio Pamela  De Sole Dante Grillo Domenico  Lotti Eliseo  Martire Alfonso - Riga Salvatore -	04/06/1956 - 17/03/1964  13/07/1955  23/06/1977  21/11/1989 24/03/1948  14/07/1973 1210/1963	via Naxos n. 26 - via Poseidonia, 23, con sede in Crotone alla via Firenze civico 52  via Ill' Traversa Bruno Buozzi n. 1  Plazza Umberto I' nn. 49/50  via Dei Granali n. 110  via Achillio Granali n. 110  via Car B. Pergolesi n. 5  (Condominio P' Montedison)  studio in Crotone alla via Torino n. 119/A  via Carrara n. 21  via Safro n. 53, con studio sito alia via Carrara n. 21	via Naxos n. 26  via III' Traversa Bruno Buozzi n. 1  via Don Giuseppe Puglisi n. 13/D  via C. Terranova n. 34  via C.S. Pergolesi n. 5 (Condominio 7' Montedison) via T. Campanella n. 30 (Wco Chiluso) via Giovanni Paolo II n. 48	composto da n. 2 piani f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 plisatri n. ca. e sola di copertura in c.a., approvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 m.q. Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con matoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie utile di circa 60 mq  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Realizzazione di un balcone al primo piano fuori terra, su suolo pubblico, mediante la costruzione di una pensilina in cemento, avente dimensioni pari a mtl 9,00 X mtl 1,00 circa, nonche la messa in posa di matoni forati e malta cementizia avente un'altezza pari a mt 1,20 circa dal piano circa, nonche la messa in posa di matoni forati e malta cementizia, avente un'altezza pari a mtl 1,20 circa dal piano di antanti orizati e malta cementizia, avente dimensioni pari a mtl 7,00 x 2,00 mtl circa, ad altezza di mt 2,00 circa dal piano di antanti orizati e malta cementizia, avente dimensioni pari a mtl 7,00 x 2,00 mtl circa, ad altezza di mt 2,00 circa dal piano di cala piano di cana comentizia, avente dimensioni pari a mtl 7,00 x 2,00 mtl circa, ad altezza di mtla popera di matoni forati e malta cementizia, avente dimensioni pari a mtl 7,00 x 2,00 mtl circa, ad altezza di mtla popera di multano in cali malta cementizia, avente malti con copertura in pannelli colibentati, racchiudendo una superficie coperta utile pari a mg. 14 circa  Caduta calcinacci  Cornicione pericolante  Lesione intonaco sottobalcone  Caluta carciniaco e convoglia il ilquami nell'interno dello scantinato, conopiomerato cementizio che ricopre le pianate caduto in	139 182 140 145 185 147 148	10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 17/10/2017 43025 20/10/2017 20/10/2017	Pericolo  Dem. Art. 27  Pericolo  Pericolo  Demolizione art. 27  Pericolo  Pericolo  Pericolo
55 56 57 58 60 61 62 63	Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti Costruzioni Generali sri", legale rappresentante Pizzuti Amedeo  Treccozzi Michele  A.T.E.R.P.  Scarriglia Valentino  Trusciglio Pamela  De Sole Dante  Grillo Domenico  Liotti Eliseo  Martire Alfonso - Riga Salvatore - Greco Anna - A.T.E.R.P.	04/06/1956 - 17/03/1964  13/07/1955  23/06/1977  21/11/1989 24/03/1948  14/07/1973 1210/1963	via Naxos n. 26 - via Poseidonia, 23, con sede in Crotone alla via Firenze civico 52  via Illi* Traversa Bruno Buozzi n. 1  Plazza Umberto I* nn. 49/50  via Dei Granali n. 110  via Achille Grandi n. 3  via C. B. Pergolesi n. 3  (Condominio 7* Montedison)  studi oin Crotone alla via Torino n. 19/4  via Saffo n. 53, con studio sito alla via Carrara n. 21  via I* Taversa Libertà n. 1 - via P.zza Umberto I* civico 49/50	via Naxos n. 26  via III' Traversa Bruno Buozzi n. 1  via Don Giuseppe Puglisi n. 13/D  via C. Terranova n. 34  via C. Terranova n. 34  via G. S. Pargolesi n. 3  via G. S. Pargolesi n. 3  via C. Gondomino 7 Montedison)  via T. Campanella n. 30 (Vico Chiuso)  via Giovanni Paolo II n. 48  via P Taversa Libertà n. 1	composto da n. 2 piani f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 pilastri n. ca. e sola di copertura in c.a., approvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 m.q. Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con mattoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie utile di circa 60 mq  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Realizzazione di un balcone al primo piano fuori terra, su suolo pubblico, mediante la costruzione di uns pensilina in comento, evente dimensioni pari a mtl 9,00 X mtl 1,00 circa, nonché la messa in posa di mattoni forati e malta cementizia avente un'altezza pari a mt 1,20 circa dal piano strada  Cornicione e sottobalcone pericolante  Cornicione pericolante  Sanzione all'ord. n. 203/16 per Realizzazione di un balcone al primo piano f.t., su suolo pubblico mediante la messa in opera di mattoni forati e malta cementizia, avente dimensioni pari a mtl 9,00 X noti circa, da della dimensioni pari a mtl 2,00 Circa dal piano di calpestio e successiva continuazione, mediante instalizione di una struttura in legno e alluminio e vetri con copertura in pannelli colibentati, racchiudendo una superficie coperta utile pari a mq. 14 circa  Caduta calcinaci  Cornicione pericolante  Lesione intonaco sottobalcone  Caduta cornicione  Collettore della fogna situato nello scantinato che convoglia i iquami nell'interno dello scantinato, conglomerato cementizio che ricopre le pignatte caduto in piu punti, dal quale la sezione del ferro riskuta rifotota tale	139 182 140 145 185 147 148	10/10/2017  10/10/2017  10/10/2017  17/10/2017  43025  20/10/2017  20/10/2017  20/10/2017	Pericolo  Dem. Art. 27  Pericolo  Pericolo  Demolizione art. 27  Pericolo  Pericolo  Pericolo
55 56 57 58 60 61 62 63	Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti Costruzioni Generali sri", legale rappresentante Pizzuti Amedeo  Treccozzi Michele  A.T.E.R.P.  Scarriglia Valentino  Trusciglio Pamela  De Sole Dante Grillo Domenico  Lotti Eliseo  Martire Alfonso - Riga Salvatore -	04/06/1956 - 17/03/1964  13/07/1955  23/06/1977  21/11/1989 24/03/1948  14/07/1973 1210/1963	via Naxos n. 26 - via Poseidonia, 23, con sede in Crotone alla via Firenze civico 52  via Ill' Traversa Bruno Buozzi n. 1  Plazza Umberto I' nn. 49/50  via Dei Granali n. 110  via Achillio Granali n. 110  via Car B. Pergolesi n. 5  (Condominio P' Montedison)  studio in Crotone alla via Torino n. 119/A  via Carrara n. 21  via Safro n. 53, con studio sito alia via Carrara n. 21	via Naxos n. 26  via III' Traversa Bruno Buozzi n. 1  via Don Giuseppe Puglisi n. 13/D  via C. Terranova n. 34  via C. Terranova n. 34  via G. S. Pargolesi n. 3  via G. S. Pargolesi n. 3  via C. Gondomino 7 Montedison)  via T. Campanella n. 30 (Vico Chiuso)  via Giovanni Paolo II n. 48  via P Taversa Libertà n. 1	composto da n. 2 piani f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 plisatri n. ca. e sola di copertura in c.a., approvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 m.q. Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con matoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie utile di circa 60 mq  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Realizzazione di un balcone al primo piano fuori terra, su suolo pubblico, mediante la costruzione di una pensilina in cemento, avente dimensioni pari a mtl 9,00 X mtl 1,00 circa, nonche la messa in posa di matoni forati e malta cementizia avente un'altezza pari a mt 1,20 circa dal piano circa, nonche la messa in posa di matoni forati e malta cementizia, avente un'altezza pari a mtl 1,20 circa dal piano di antanti orizati e malta cementizia, avente dimensioni pari a mtl 7,00 x 2,00 mtl circa, ad altezza di mt 2,00 circa dal piano di antanti orizati e malta cementizia, avente dimensioni pari a mtl 7,00 x 2,00 mtl circa, ad altezza di mt 2,00 circa dal piano di cala piano di cana comentizia, avente dimensioni pari a mtl 7,00 x 2,00 mtl circa, ad altezza di mtla popera di matoni forati e malta cementizia, avente dimensioni pari a mtl 7,00 x 2,00 mtl circa, ad altezza di mtla popera di multano in cali malta cementizia, avente malti con copertura in pannelli colibentati, racchiudendo una superficie coperta utile pari a mg. 14 circa  Caduta calcinacci  Cornicione pericolante  Lesione intonaco sottobalcone  Caluta carciniaco e convoglia il ilquami nell'interno dello scantinato, conopiomerato cementizio che ricopre le pianate caduto in	139 182 140 145 185 147 148 149 150	10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 17/10/2017 43025 20/10/2017 20/10/2017	Pericolo  Dem. Art. 27  Pericolo  Pericolo  Pericolo  Pericolo  Pericolo  Pericolo  Pericolo  Pericolo
55 56 57 58 60 61 62 63	Mancuso Giuseppe e Ditta "Pizzuti Costruzioni Generali sri", legale rappresentante Pizzuti Amedeo  Treccozzi Michele  A.T.E.R.P.  Scarriglia Valentino  Trusciglio Pamela  De Sole Dante  Grillo Domenico  Liotti Eliseo  Martire Alfonso - Riga Salvatore - Greco Anna - A.T.E.R.P.	04/06/1956 - 17/03/1964  13/07/1955  23/06/1977  21/11/1989 24/03/1948  14/07/1973 1210/1963	via Naxos n. 26 - via Poseidonia, 23, con sede in Crotone alla via Firenze civico 52  via Illi* Traversa Bruno Buozzi n. 1  Plazza Umberto I* nn. 49/50  via Dei Granali n. 110  via Achille Grandi n. 3  via C. B. Pergolesi n. 3  (Condominio 7* Montedison)  studi oin Crotone alla via Torino n. 19/4  via Saffo n. 53, con studio sito alla via Carrara n. 21  via I* Taversa Libertà n. 1 - via P.zza Umberto I* civico 49/50	via Naxos n. 26  via III' Traversa Bruno Buozzi n. 1  via Don Giuseppe Puglisi n. 13/D  via C. Terranova n. 34  via C. Terranova n. 34  via G. S. Pargolesi n. 3  via G. S. Pargolesi n. 3  via C. Gondomino 7 Montedison)  via T. Campanella n. 30 (Vico Chiuso)  via Giovanni Paolo II n. 48  via P Taversa Libertà n. 1	composto da n. 2 piani f.t., mediante la costruzione al primo piano f.t. din. 6 pilastri n. ca. e sola di copertura in c.a., approvisto di tamponatura perimetrale con una superficie utile di circa 30 m.q. Realizzazione al secondo piano f.t. della tamponatura perimetrale con mattoni forati e malta cementizia, privo di copertura con una superficie utile di circa 60 mq  Frana, distacco del muro di recinzione, spostamento grosso masso pericolante ed in bilico  Realizzazione di un balcone al primo piano fuori terra, su suolo pubblico, mediante la costruzione di uns pensilina in comento, evente dimensioni pari a mtl 9,00 X mtl 1,00 circa, nonché la messa in posa di mattoni forati e malta cementizia avente un'altezza pari a mt 1,20 circa dal piano strada  Cornicione e sottobalcone pericolante  Cornicione pericolante  Sanzione all'ord. n. 203/16 per Realizzazione di un balcone al primo piano f.t., su suolo pubblico mediante la messa in opera di mattoni forati e malta cementizia, avente dimensioni pari a mtl 9,00 X noti circa, da della dimensioni pari a mtl 2,00 Circa dal piano di calpestio e successiva continuazione, mediante instalizione di una struttura in legno e alluminio e vetri con copertura in pannelli colibentati, racchiudendo una superficie coperta utile pari a mq. 14 circa  Caduta calcinaci  Cornicione pericolante  Lesione intonaco sottobalcone  Caduta cornicione  Collettore della fogna situato nello scantinato che convoglia i iquami nell'interno dello scantinato, conglomerato cementizio che ricopre le pignatte caduto in piu punti, dal quale la sezione del ferro riskuta rifotota tale	139 182 140 145 185 147 148 149 150	10/10/2017  10/10/2017  10/10/2017  17/10/2017  43025  20/10/2017  20/10/2017  20/10/2017	Pericolo  Dem. Art. 27  Pericolo  Pericolo  Pericolo  Pericolo  Pericolo  Pericolo  Pericolo  Pericolo